УТВЕРЖДЕНО

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «19» октября 2021 г. № 2311

Лист № 1 Всего листов 5

Регистрационный № 57119-14

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Весы автомобильные неавтоматического действия ЭАВ

Назначение средства измерений

Весы автомобильные неавтоматического действия ЭАВ (далее – весы) предназначены для измерения массы автотранспортных средств при статическом взвешивании.

Описание средства измерений

Принцип действия весов основан на преобразовании деформации упругих элементов весоизмерительных тензорезисторных датчиков (далее — датчиков), возникающей под действием силы тяжести взвешиваемого груза, в электрический сигнал, изменяющийся пропорционально массе груза. Сигналы от датчиков обрабатываются, преобразуются в цифровые при помощи индикатора и отображаются в единицах массы на цифровом табло последнего.

Конструктивно весы состоят из грузоприемного устройства (далее — ГПУ) со встроенными датчиками весоизмерительными тензорезисторными М модификации М70 производства ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М» (регистрационный № 53673-13) или ZS модификации ZSFY (регистрационный №75819-19), QS модификации QS (регистрационный №78206-20) или SQ модификации SQB (регистрационный №77382-20) производства «KELI SENSING TECHNOLODY (NINGBO) CO., LTD», Китай и индикатора Р4-АС производства ООО «ИК ТЕХНОПАРК 21», г. Омск.

ГПУ может состоять из одной, двух, трёх или четырех весовых платформ.

ГПУ весов может иметь два варианта установки: на поверхность дорожного полотна или в приямок.

Форма маркировки весов:

Весы автомобильные ЭАВ-Х, где:

ЭАВ – обозначение типа весов;

Х - значения максимальной нагрузки весов, т

Мах для одноинтервальных весов;

Мах₁/Мах₂ для двухинтервальных весов.

Общий вид весов ЭАВ представлен на рисунке 1.



Рисунок 1 - Общий вид весов ЭАВ

ПО не может быть модифицировано или загружено без разборки блока индикатора. В качестве защитной меры применяется пломбирование одного из четырех крепежных винтов со стороны днища индикатора. Знак поверки наносится на защитную пломбу и в паспорт, на свидетельство о поверке (в случае его оформления).

Общий вид и схема пломбирования индикатора Р4-АС представлены на рисунке 2



Рисунок 2 - Общий вид и схема пломбирования индикатора Р4-АС

Общий вид маркировочной таблички приведен на рисунке 3.

Весы автомобил	іьные 🤇	9AB -	№	
Max Min	T T	e = d		_кг
Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011: III (средний) Диапазон температур: от минус до + 40 °C				
Год выпуска				
ООО ПКФ «РИТЕНВЕС» Адрес: 644065, г. Омск, ул. 1я Заводская 23, литера АА1				

Рисунок 3 — Общий вид маркировочной таблички

Надписи, знак утверждения типа и изображения на табличке выполнены фотохимическим способом, заводской номер весов наносится ударным способом, что обеспечивает сохранность в процессе эксплуатации и идентификацию весов.

Программное обеспечение

Программное обеспечение (Π O) индикатора является встроенным и метрологически значимым.

Процедура юстировки защищена паролем, который устанавливается при поверке, хранится во встроенной памяти микросхемы центрального процессора и не может быть считан никакими средствами. Дополнительно контроль над несанкционированным выполнением калибровки осуществляется с помощью счетчика калибровок, который отображается после слова «Калибровка» в главном окне, видимом сразу после включения индикатора.

Таблица 1 - Идентификационные данные ПО индикатора Р4-АС

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	
Номер версии (идентификационный номер) ПО	5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22
Цифровой идентификатор ПО	отсутствует, исполняемый код недоступен

Уровень защищённости встроенного ПО индикаторов соответствует высокому уровню по P 50.2.077-2014.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 - Метрологические характеристики весов

Модели весов	Мах, т	Min, T	$e = d,$ $K\Gamma$	n	Интервалы взвешивания, т	тре, кг
					от 0,1 до 2,5 включ.	±2,5
ЭАВ-15	15	0,1	5	3000	св. 2,5 до 10 включ.	$\pm 5,0$
					св. 10 до 15 включ.	±7,5
					от 0,2 до 5 включ.	±5
ЭАВ-30	30	0,2	10	3000	св. 5 до 20 включ.	±10
					св. 20 до 30 включ.	±15
ЭАВ-40	40	0.4	20	2000	от 0,4 до 10 включ.	±10
JAD-40	40	0,4	20	2000	св. 10 до 40 включ.	±20
					от 0,4 до 10 включ.	±10
ЭАВ-60	60	0,4	20	3000	св. 10 до 40 включ.	±20
					св. 40 до 60 включ.	±30
ЭАВ-70	70	1,0	50	1400	от 1 до 25 включ.	±25
JAD-10	70	1,0	30	1400	св. 25 до 70 включ.	±50
ЭАВ-80	80	1.0	50		от 1 до 25 включ.	±25
JAD-80	80	1,0	50	1600	св. 25 до 80 включ.	±50
2AD 100	100	1.0	50	•000	от 1 до 25 включ.	±25
ЭАВ-100	100	1,0	50	2000	св. 25 до 100 включ.	±50

Таблица 3 - Метрологические характеристики двухинтервальных весов

Модели весов	Махі, т	Min _i , T	e _i = d _i , кг	n _i	Интервалы взвешивания, т	тре, кг
					от 0,2 до 5 включ.	±5
DAD 20/40	30	0,2	10	3000	св. 5 до 20 включ.	±10
ЭАВ-30/40					св. 20 до 30 включ.	±15
	40	30	20	2000	св. 30 до 40 включ.	±20
					от 0,2 до 5 включ.	±5
	30	0,2	10	3000	св. 5 до 20 включ.	±10
ЭАВ-30/60					св. 20 до 30 включ.	±15
	60	30	20	3000	св. 30 до 40 включ.	±20
	00	30	20	3000	св. 40 до 60 включ.	±30
					от 0,4 до 10 включ.	±10
ЭАВ-60/80	60	0,4	20	3000	св. 10 до 40 включ.	±20
JAD-00/80					св. 40 до 60 включ.	±30
	80	60	50	1600	св. 60 до 80 включ.	±50
					от 0,4 до 10 включ.	±10
ЭАВ-60/100	60	0,4	20	3000	св. 10 до 40 включ.	±20
					св. 40 до 60 включ.	±30
	100	60	50	2000	св. 60 до 100 включ.	±50

Пределы допускаемой абсолютной погрешности в эксплуатации равны удвоенному значению пределов допускаемых погрешностей при первичной поверке.

Таблица 4 - Технические характеристики весов

Наименование характеристики	Значение
Предельные значения температур, °С:	
- для ГПУ весов с датчиками М70	от -30 до +40
с датчиками ZSFY, QS и SQB	от -40 до +40
 для индикатора Р4-АС 	от +10 до +35
Диапазон устройства выборки массы тары	от 0 до 50% Мах
Габаритные размеры весовой платформы, м	
- длина	от 5 до 18
- ширина	от 2,6 до 4
Количество платформ, шт.	от 1 до 4
Масса весовой платформы, т, не более	10
Потребляемая мощность, В А, не более	20
Параметры электропитания весов:	
- напряжение переменного тока, В	от 187 до 242
- частота, Гц	от 49 до 51
Вероятность безотказной работы за 2000 ч, не менее	0,92
Срок службы, лет, не менее	10

Знак утверждения типа

наносится способом фотохимпечати на маркировочную табличку, расположенную на боковой поверхности ГПУ, и типографским способом на титульный лист руководства по эксплуатации.

Комплектность средства измерений

Таблица 5 - Комплектность средства измерений

№	Наименование	Кол-во
1	Весы ЭАВ в сборе	1 комплект
2	Комплект эксплуатационной документации:	
	- паспорт 42 7423-03-11870276-13 ПС	1
	- руководство по эксплуатации весов 42 7423-03-11870276-13 РЭ	1
	- руководство по эксплуатации индикатора Р4-АС	1

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе «Весы автомобильные неавтоматического действия ЭАВ. Руководство по эксплуатации. 42 7423-03-11870276-13 РЭ.», раздел 2 «Использование по назначению».

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к весам автомобильным неавтоматического действия ЭАВ

ГОСТ OIML R 76-1-2011 Весы неавтоматического действия. Метрологические и технические требования. Испытания;

Государственная поверочная схема для средств измерения массы (Приказ Росстандарта №2818 от 29.12.2018 г.).

ТУ 28.29.31-001-85352775-2021 (с изменением №1) Весы автомобильные неавтоматического действия ЭАВ. Технические условия

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма «Разработка и изготовление тензометрических весов» (ООО ПКФ «РИТЕНВЕС»)

ИНН 5501210470

Адрес: 644065, г. Омск, ул. 1я Заводская 23, литера АА1

Тел. (3812) 60-51-06; факс (3812) 60-51-07

E-mail: ritenves@Gmail.com

Испытательный центр

Западно-Сибирский филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» (Западно-Сибирский филиал ФГУП «ВНИИФТРИ»)

Адрес: 630004, г. Новосибирск, пр. Димитрова, 4

Юридический адрес: 141570, Московская область, г. Солнечногорск, рабочий поселок Менделеево, промзона ФГУП «ВНИИФТРИ», корпус 11

Телефон: +7 (383) 210-08-14, факс: +7 (383) 210-13-60

E-mail: director@sniim.ru

Аттестат аккредитации по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа №RA.RU.310556 от 01.03.2016 г.